

سیلابس کارگاه انیورسال ۲:

۱- فرزکاری (ساعت کردن، کف تراشی، شپارتراشی و انواع فرآیندهای فرزکاری)

۲- چرخ دنده تراشی (محاسبات، انواع و روش کار)

۳- کره تراشی

۴- صفحه تراشی

۵- فرایند و دستگاههای برش

۶- فرزکاری سطوح free form

۷- فرز افقی و کاربردهای آن

۸- فرز دروازه ای و تولید ماشین آلات به کمک آن

۹- دستگاههای مخصوص سوراخکاری

۱۰- دستگاه خان کشی

۱۱- دستگاههای هونینگ

لینک های آموزشی به شرح زیر می باشند:

<https://www.aparat.com/result/%D9%81%D8%B1%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C>

<https://www.aparat.com/v/521vd>

<https://www.aparat.com/v/pg16h>

<https://www.aparat.com/v/pg16h>

<https://www.aparat.com/v/WxFJZ>

<https://www.aparat.com/v/Bwh74>

<https://www.aparat.com/v/nYXQc>

<https://www.aparat.com/v/SwMKv>

<https://www.aparat.com/v/Zm03o>

<https://www.aparat.com/v/YqnAh>

<https://www.aparat.com/v/yKhbt>

<https://www.aparat.com/v/RcgKL>

<https://www.aparat.com/v/LlbtA>

<https://www.aparat.com/v/dDQrs>

<https://www.dideo.ir/v/yt/S5ao2MEqDgl/multi-spindle-drilling-machine>

<https://www.dideo.ir/v/yt/Gbxu2ZeUTgU/multi-spindle-drilling-machine>

<https://www.dideo.ir/v/yt/firstVideoPlaylistKey/horizontal-honing-machines?list=PLkFbkhU7PIEXFR73D83yzRNZkC98sATE8>

https://www.dideo.ir/v/yt/z4_eXlhviyl/vertical-honing-machines.